




Regione Veneto
Comune di Malo



PIANO DELLE ACQUE

Carta delle criticità

Regione Veneto
Comune di Malo



Comune	Soggetto Realizzatore GEOSISTEMI YOUNG GEOLOGICAL PARTNERS	Data DICEMBRE 2019
	Dott. Geol. Rimsky Valvassori Via dell'Orfericia, 30/L 36100 VICENZA	Scala 1 : 10.000
Collaboratori: Dott. Geol. Valentina Roccanegra Dott. Geol. Filippo Rocca Dott. Geol. Veronika Lobba Dott. Geol. Ivan Rizzi		Tavola 8

Legenda

- Limite comunale
- Reticolo idrografico
- Rete meteorica
- CRITICITA' CLASSIFICATE PER TIPOLOGIA**
- Criticità lineamenti idrografici**
- a- Manufatti danneggiati / ostruiti
- b- Quota argini insufficiente
- c- Ristagno
- d- Vegetazione in alveo
- e- Scarsa qualità
- f- Rete da verificare
- h- Corsi d'acqua non più esistenti
- Criticità lineamenti rete meteoriche**
- a- Manufatti danneggiati / ostruiti
- c- Ristagno
- f- Rete da verificare
- g- Insufficienza della rete meteorica
- CRITICITA' AREALI**
- b- Quota argini insufficiente
- c- Ristagno
- g- Insufficienza della rete meteorica
- i- Allagamenti dovuti a opere della Pedemontana
- PRIORITA' DI INTERVENTO**
- 1 - Elevata
- 2 - Media
- 3 - Bassa

0 100 200 300 400 500 m

